

# Zchátralé vily na Špejcharu



Téma o neoprávněném bourání zchátralých vil v Praze 6 vzbudilo zájem čtenářů magazínu **Vaše 6**. Řada z nich upozorňuje na to, že nejde jen o bourání budov, ale i o to, že některé objekty chátrají před očima. Konkrétně mají na mysli vily na Špejcharu.

Domy v ulici Milady Horákové, z nichž v jedné žil architekt Kamil Roškot, chátrají již řadu let. V místě je plánován developerský projekt, developer dokonce předloni vyzval radnici k demolici vil. „Stav dvou vil na Špejchaře je dlouhodobě neřešitelný nařizováním oprav, neboť nelze po současném vlastníkovi vymáhat obnovu vil vyklizených ještě v době přípravy výstavby tunelu Blanka. Navíc když má vlastník

záměr je zbourat, hned jak mu to bude povoleno. Stavební úřad tak společně s krizovým štábem požaduje průběžně vily kontrolovat a zabezpečovat proti vniknutí. Tyto výzvy majitel plní, a tedy není důvod ho ani sankcionovat. Nejnovější kontrola, a to včetně památkářů, je svolána před koncem ledna. Případná nová opatření budou nařízena na základě jejího výsledku,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu Petr Malotin.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 6  
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

ODBOR VÝSTAVBY

160 52 Praha 6 – Bubeneč, Čs. armády 23

PROTOKOL

z místního šetření – ústního jednání v rámci řízení č.j.: 001574/2019, řE MCP 6 JN 122/2018/EM  
na akci: Zabezpečení a techn. stav obj. č.p. 260, 179 L4. Bubeneč  
konaného dne: 22.1.2019, 9<sup>00</sup> hod - 10<sup>30</sup> hod

Přítomni: OR VÝTC P6 - Ing. .... )  
Konečný zástupce OKR B. .... , P. .... )  
Plastník: ..... a.s.-p. plamocetky -  
OPP MHMP - pl. .... Ing. arch., tel. i. ....

Průběh jednání:

Účebor výtauby a začal upozornit na nedostatky v prohlídce objektu č.p. 260, 179 Baf, nefoteli současný stav. Zástupce vlastnickoum OPP MHMP se k jednání nedostavil, se zpožděním. Na místě byly zjištěny drobné nedostatky v oplocení z ulice Mil. Horákové a „brloh“ pod schodištěm do domu č.p. 179. Křehké otrory v 1. NP obou objektů jsou zaznamenány, ve 2. NP očíslované každý či překryty deskami. Z toho 1 deska je vykloněna do ulice.

Vnitřní krytina je poškozená, do objektu záležka, na terase roste naletová zelen.

Plastník zajistil během uplynulého roku diagnostiku

Zapsal:

Skončeno, přečteno, podepsáno

prohlídka budov zejména s ohledem na bezpečný provoz na přilehlých chodnících a nechali odstranit ~~z uvolněné~~ části omítky a zdiva na nároží.

~~ZÁVĚR~~ ~~V~~ vyžívá vlastníka k odstranění uvedených závad (refup z ulice, deska ne okno), dokončení ~~diag~~ nastřiky a dálej průběžné kontrole objektu a jejich údržby.

OPP MAM - poslaje jako podklad k dálejší jednání i pracovního pasportu o stavu stavby - zejména využitku vzhledu, objektu a urbanistického řešení.

A dále na místě nastínil možnosti různé koncepty budoucího zářivky.

OKR - po březnovém zasedání kouzlo výkonej dle potřeb dálejší kontak. prohlídky. Doporučuje využívat dokumenty M1 / 2000 ff. o bl. místě Praze obecně vizuálního vzhledu (hyzdi okolí).

Vlastník - stálé trva na záměru nového zářivky na místě stávajících objektů a je ochoten zájemcům projednávat se OPP MAM i MČ Praha 6.

ZAPSAL:

SKONČENO, PŘEŠTĚNO, PODPRAVNĚ: